


## 1D - ETAT DES LIEUX PAYSAGER.



61. Extrait du relevé topographique de F. Bellanger

Les ruines du château de Montfort sur Risle, pendant longtemps cachées dans la forêt, réapparaissent depuis maintenant quelques années. Les photos aériennes récentes d'un château juché sur son coteau sont éloquentes. La construction au fil du temps a reçu un camouflage végétal. Les importants travaux de déboisement récents font émerger progressivement la forteresse.

A ce jour, il faut s'engager à travers bois pour appréhender l'échelle du site. Si à l'origine, de la construction on pouvait comprendre l'ensemble du paysage - les premiers fossés, la vallée et le plateau - aujourd'hui les vues sont bloquées par les rideaux d'arbres.


L'étude d'aménagement porte sur le terrain propriété de la commune (parcelles 50, 68, 69 et 70). Les plans anciens font référence à des traces d'ouvrages avancés notamment dans le champ au Nord (parcelle 32a) et à la « butte qui sonne ». Aujourd'hui ces ouvrages sont difficilement lisibles, le temps et l'occupation de l'homme ayant érodé leurs reliefs.

Sur la plateforme principale et les basses-cours, la densité des arbres si elle empêche la lisibilité a permis la conservation des forts reliefs de terre mis en place pour la défense du château.

Les accès principaux au site sont doubles. Le chemin rural dit de Boissey ancien chemin dit de « Cahaignes » offre un accès au site en véhicule. Il coïncide avec les reliefs de terre les plus endommagés à la place de l'ancienne carrière. Le chemin aménagé en escalier à l'ouest du château permet la liaison directe avec le centre de la commune. Il correspond sans doute à un chemin utilisé par les habitants à la fois pour la visite et l'épierrement de la construction. En partie haute il rejoint le chemin qui serpente en haut de coteau (sentier des ruines, sente saint-Nicolas) et avec la rampe de corroyage des matériaux.

Il faut souligner que ces deux accès aboutissent aux parties du château les plus endommagées, le démontage des parties maçonnées étant facilité par la proximité.

Les parties boisées présentent de beaux sujets. Les têtes de talus déboisées, présentent un relief irrégulier. Certaines souches ont pourri, certaines parties ont tendance à s'affaisser, la végétation ne jouant plus son rôle de protection des reliefs.



62. Extrait du cadastre de la commune